

Cortacsped Makita UR3502

No funciona!

Despus de un ao, el multiplicador dentro del motor se estrope. Rotor por el precio: la mitad del costo de la recortadora

Falta un cuchillo. La instruccin es sobre nada.

La caja de cambios se est calentando.No es un botn muy convenienteLa correa de hombro ms barata

Probablemente no. El motor funciona como una licuadora, con un silbido a reaccin de un motor de altas revoluciones que es algo ruidoso.

1. El botn de encendido es realmente bastante apretado y con baja velocidad, si te distraes un poco, la recortadora se apaga.2. Una correa asquerosa incluida, aunque a este precio es un pecado encontrar fallas en una herramienta maravillosa.3. La caja de cambios se calienta despus de una carga, puede ser necesario cambiar inmediatamente el lubricante, aunque en la tienda me dijeron que durara un ao.

Demasiado fuerte. Esperaba que la recortadora elctrica fuera ms silenciosa. Incmodo de sostener mientras se trabaja. La gasolina con dos asas de bocina es realmente ms conveniente. El primer da me romp la cabeza de plstico con hilo de pescar. Suerte que vino del viejo. Terrible botn de encendido sin pestillo, rehar algo. No hay soporte para el cable, lo uso de una sierra elctrica. Uno pesado, un adolescente o una mujer no lo pueden manejar.

Botn de encendido incmodo (muy apretado, como para ejercitar los dedos en un simulador de poder, los dedos se cansan y se entumescen mucho para seguir en modo de trabajo, mujeres simplemente se neg a usar Makit UR3502 debido a esto). Tendr que encontrar algn tipo de pestillo simple para este botn.

Se descompuso el segundo da. La caja de engranajes estaba caliente, se descontrol y la carcasa sali volando, la cabeza de plstico (donde est el hilo de pescar) herida) en astillas. Tragedia.

Muy, muy ingenioso. Fuertes zumbidos. Recogido y tratado de incluir en la habitacin. El estruendo es tal que probablemente el Makita de gasolina a toda velocidad sea ms silencioso que este. Espero que funcione de tal manera que no parezca grave este inconveniente.Estoy corrigiendo la reseña despus de haberlo probado en el trabajo.No hay tanto ruido en la calle. En general, no hay tensin con el ruido. Incluso sin auriculares. Digamos que el ruido no es ms que el de la gasolina. El peso no se siente particularmente. De nuevo, ms ligero que el Makita de gasolina. El poder es

comparable a la gasolina. Digamos que el poder brutal despues de la gasolina no se dio cuenta. Creo que la gasolina ser ms fuerte en la hierba alta. Pero an no lo he probado en csped grande. En una superficie plana, una cortadora de csped con ruedas es ms conveniente. Tom este para cortar el csped en las laderas. No me arrepiento de la compra. No te aconsejo que tomes uno ms dbil. No hay peso en ello. Tampoco hay potencia excesiva ni ruidos.

Silbidos durante el funcionamiento, la caja de cambios se calienta, longitud, sin cuchillas.

Quizs no. El motor funciona como una licuadora, con el silbido de un motor a altas revoluciones, esto es algo ruidoso.

La caja de cambios se calienta mucho despues de una operacin prolongada. Tal vez sea necesario darle un descanso, o tal vez solo agregarle aceite. Tres pernos que sujetaban la cubierta protectora a la caja de cambios se desatornillaron debido a las vibraciones
tuve que buscar los adecuados (parecen ser M4 / M5) para reemplazar. Solo la lnea de pesca, no hay disco: esto no es un inconveniente, es ms bien una caracterstica de la configuracin que encontr (aunque hasta ahora cort la mitad de la parcela de 6 acres una vez).