

Molinillo de caf Vitek VT-1540

la calidad del propio molinillo de caf, la molienda no es uniforme. se calienta.

molienda muy mala y desigual. casi siempre hay pedazos grandes de granos, y el polvo fino se deposita en los bocadillos y no se sacude solo, hay que sacarlo con una cuchara. Corden corto. Grado de molienda.

Cable corto, enrollado durante mucho tiempo, la tapa no es muy conveniente: debe intentar entrar en el rompecabezas

Despus de un ao de uso, el botn de inicio se rompi (conectado sin pasar por el botn , continua trabajando)

Fuerte, suena un poco. Pero este es probablemente el problema de todos los molinillos de caf, ya que lo uso solo unos segundos, esto no interfiere. No hay ajuste de molienda, lo cual no es de esperar de un molinillo de caf econmico. Es decir, si quieres experimentar de alguna manera con la molienda,