

# Impresora multifuncin OKI MB472DNW

Todos los usuarios de impresoras lser y MFP estn acostumbrados al hecho de que dichos dispositivos necesitan un tiempo de calentamiento notable, pero aqu, con un arranque en fro, este tiempo se retrasa MUCHO. La primera pgina sale no antes de un minuto despus de enviarse a imprimir. S, incluso si la impresora multifuncin "se qued dormida" en el modo de espera de ahorro de energia, necesita casi 20 segundos para despertarse y prepararse para trabajar. Esta funcin es muy molesta y te hace perder el tiempo, especialmente en tareas pequeas en 1 o 2 hojas. El cartucho de tner inicial tiene una capacidad reducida a la mitad de 1500 pginas. Prctica comn, pero an no muy agradable.

Coste de recarga