

Sierra de calar eléctrica Interskol MP-65/550E 101.1.1.0

NO!

suela estampada

No

Tal vez solo la falta de una lima en el kit

simple, pero esto es un costo de clase

Sin maleta

Boquilla extraa para una aspiradora

Todo encaja

Juego en el conjunto de la abrazadera de la lima. Por lo tanto, el rompecabezas siempre se aleja, independientemente de la calidad del archivo. Pesado.

Constantemente conduce hacia un lado, debe monitorear constantemente el archivo. Otro inconveniente es el cable de alimentacin, se agrieta en invierno.

La falta de una maleta me molest un poco, antes de eso haba un anlogo de Calibre con ella. El primer corte sali de lado (de hecho, el Calibre sufri lo mismo), pero al volverse ms sabio con la suela, la velocidad y el modo, todo encaj en su lugar.

).

Las sierras torcidas y sesgadas. La suela, estampada con metal delgado, se dobla, como resultado, la parte inferior del rompecabezas es similar a los corredores de una mecedora.

La sierra funciona muy rpido, se necesita la primera velocidad, pero depende mucho del voltaje de la red, a veces no arranca. al cortar con regla, da miedo la lima que esta a punto de reventar....

Al cortar la barra, lleva a la izquierda, la lima Bosh. Ciertamente, sin mesa, sobre peso.

El lienzo "camina" a su antojo. Recomiendo enfticamente no cortar laminado y madera contrachapada con esta sierra de calar.