## Cocina Gefest 3200-00

Lo compr por la caja de acero inoxidable. Fundamentalmente, no quera esmaltar, porque s que el esmalte sale volando y luego comienza la lucha contra el xido. PERO los grandes ingenieros hicieron la caja de acero inoxidable, y el faldn (abajo) era de metal ordinario, recin pintado. + el horno estaba tapado.

Al segundo da se quem la bombilla del horno. Durante el primer ao, el encendido elctrico se estrope. Un poco ms tarde, la parrilla elctrica se rompi. Desde el principio, el grifo del horno no funcion bien, ahora el horno se apaga sin cesar y, si se enciende, despus de cocinar es muy difcil girar la perilla para apagar el horno. Se hornea feo, la bandeja es pequea, solo se puede instalar en una rejilla.

girar la perilla para apagar el horno. Se hornea feo, la bandeja es pequea, solo se puede instalar er una rejilla.

La calidad de construccin es regular y los materiales son baratos.

Todava no

no existen

horno pequeo

Sello del horno de mala calidad

Patas dbiles.

cuando el horno y la parrilla funcionan, toda la estufa se calienta mucho, lo que significa mal aislamiento, alto consumo de gas, no hay buena bandeja para hornear, algunas dos piezas de hierro, una llama pequea

Me gustara poder quitar la rejilla de la placa a la mitad, y no todo a la vez. El cristal del horno, por supuesto, se calienta, aunque no mucho. Es una pena que no haya termmetro.

Encendido elctrico. Esta es la tercera estufa Hephaestus que compro. Los anteriores eran ms baratos y sencillos y no causaban quejas. En este elemento, el encendido elctrico est integrado en el quemador y no se extrae por el lateral. Como resultado, algo en I se obstruye o se oxida el diablo sabe qu exactamente, pero el encendido elctrico comenz a funcionar de manera inestable ya en el primer ao de funcionamiento, y ahora (despus de 2 aos) todava no existe. Los modelos anteriores funcionaron durante ms de 7-8 aos (es decir, todava funcionan ahora, pero ya no para m :-)), y si el elemento de encendido elctrico se llenaba accidentalmente con algo, bastaba con limpiarlo.

## cortes afilados en el cajn

un horno de gas es un truco sucio: la parte inferior de la coccin se quema, la parte superior no se hornea, queda cruda por dentro, las instrucciones del fabricante indican que en tales casos es necesario reorganizar la bandeja para hornear ms alto, porque no hay ningn lugar ms alto. Compr un termmetro para horno

result que la temperatura es 20 grados ms baja que la que est configurada en el panel. Es posible que en la parte inferior de los quemadores sea el mismo, pero debera ser aproximadamente el mismo en todo el horno. Significa que algo no se pens al desarrollar este modelo de estufa..

la iluminacin del horno no funciona. Cuando intenta encender, se produce un cortocircuito. Una calidad de construccin tan "buena". Adems, el nivel de servicio al cliente es terrible. Para llamar al maestro en garanta, tuve que llamar al fabricante para que por el nmero de serie determinaran quin debera reparar la estufa en garanta. Hay muchos de sus servicios en Mosc, pero todos funcionan solo con sus propias tarjetas de garanta, que el vendedor debe entregar con la tarjeta de garanta de fbrica. Por lo tanto, cuando compre una estufa, asegrese de tener todos los documentos necesarios para la misma y solicite el nmero de telfono del departamento de servicio con el que trabajan.

la apariencia fue suficiente, los nervios no fueron suficientes para el contenido

Todava no encontrado