

Patinete Oxelo Mid 7

Sin amortiguadores (hay que pagar por Easyfold), por lo tanto traqueteo

Sin amortiguadores (hay que pagar por Easyfold), por lo tanto traqueteo

Sin amortiguador delantero

Vibra mucho incluso en carreteras ligeramente irregulares. En el azulejo, se desliza hacia un lado si las ruedas caen en los espacios entre los azulejos. Mala calidad del plástico - el scooter se rompió después de 10 viajes - el alerón trasero se cayó y se partió en pedazos, para lo cual se adjunta la palanca cuando el scooter está plegado. Ahora, cuando está plegado, no se sostiene en absoluto. El botón en el mango derecho ha comenzado a hundirse, no puedes trabajar para que no se vuelva a salir con cada movimiento.

No

sin repuestos

ausencia de amortiguadores en primer lugar

pesado, sin amortiguadores,