

Batidora Grohe Grohtherm 2000 34174001

- Cuando cambia la presión del agua, la temperatura fluctúa. Inicialmente lo calibré en un caudal medio de agua a 38 °C y sinceramente aguanta, sin embargo en caudal máximo la temperatura baja a 35 °C, y si haces un caudal débil sube a 40 °C. Este avance se siente bastante bien incluso a mano, sin termómetro. A pesar de que este termostato funciona en condiciones ideales, se instalan reductores de presión en el sistema (la presión se establece en 3 bar), filtros de 100 micras. Sin embargo, no he tenido experiencia con otros termostatos y este comportamiento puede ser la norma, aunque lo dudo. Este es el inconveniente importante en mi opinión. Si realmente encuentra fallas, entonces: - Tensa el limitador de presión sin sentido en la ducha, que se llama en voz alta el modo ecológico. Tengo un cabezal de ducha grande y esta presión es muy pequeña, y tienes que presionar constantemente este desafortunado botón para girar más el mango. Tal chorro rompe en la superficie del baño más fuerte de lo habitual con un aireador. La bañera también es más ruidosa.

La entrada de agua caliente está a la izquierda. Puedes ponerlo con el delineador derecho, se pierde la función de termostato. Necesita una llave plana delgada para 30. Delgada es de 2-3 mm. Le dieron la llave habitual para cortar, todavía se tuerce mal. El esposo enderezó la esquina, cortó un agujero por 30 y lo torció. En el sitio alemán leen que se incluye una llave de 30, solo contamos con instalación profesional. Muy hermoso, pero cuando se seca, se forman manchas blancas. Un trapo es tu fiel amigo (y después de cada miembro de la familia también, s, s).

- Como todos los termostatos, es sensible a la diferencia de presión entre el agua fría y caliente y es poco probable que puedas prescindir de los reductores de presión.- Cuando abres la ducha, se enciende el modo de presión económica, y con una regadera grande y una presión de 3 atmósferas, no es suficiente para mí. Y para obtener una presión normal, debe presionar el botón de bloqueo y girar la manija por completo, lo que no siempre es conveniente. - El alardeado estante resultó ser de plástico. Además, al intentar instalarlo sin espacios entre el grifo, el estante y la pared, puede haber problemas en forma de desbastar una llave inglesa o "modernizar" los elementos que ocultan las excéntricas.