

Gabinete Corsair 750D

Me gustara un metal ms grueso, una fijacin extraa de las tapas laterales.

Como se dijo metal delgado, pero puedes ignorar esto, el panel frontal est enmarcado con aluminio fresado y despues de cada toque hay huellas sobre un fondo negro, Material muy fcil de ensuciar y poco prctico. La ventana de plstico en la pared lateral es convexa hacia afuera, tal vez debera ser as? No hay filtro antipolvo debajo de las canastas de HDD, tendr que cultivar colectivamente. En mi caso, despues de desempacar e inspeccionar la caja, result que una de las vivulas en el frente tena una cuchilla rota. Tuve que romper el segundo por el contrario para evitar el desequilibrio ((. Lo cambi en lugares con el trasero. El color negro casi instantneamente se llena de polvo, antes de eso era blanco y no hubo problemas con l en absoluto Si hubiera una opcin, tomara blanco Los tornillos para fijar las paredes son removibles y no se quedan en ellos, un poco, pero no conveniente, en el TT anterior aguantaron perfectamente. Precio 10 500 rublos

- los ptalos ms fros son demasiado tiernos. - Los refrigeradores de marca son bastante caros. - las paredes son demasiado delgadas (ahorraron en metal). - el botn de reinicio tiene un diseo MUY inconveniente. - algunos agujeros en la pared trasera no coinciden, para conectar componentes adicionales a la caja (debido a esto, el audio est torcido y muy rara vez se sale del PCI, este no era el caso en la caja anterior). Desagradable realidad del "pirata".

En mi opinin, la aburrida rigidez de la carcasa y la combinacin de colores. La fijacin de las puertas es una locura: se caern si las desatornillas (los rieles estn en el lado equivocado de las puertas, aunque podemos hacerlo segn lo previsto =))). - Pequea distancia al cubierta superior

cables cortos desde el panel de control a la placa base, especialmente reiniciado, se estira como una cuerda. Uno de los cables del ventilador en el frente tambin est estirado. Entiendo que estas son las caractersticas de mi placa base, pero parece que todas las madres tienen bloques de control en un solo lugar. No hay altavoz en la carcasa. Las mallas del filtro son muy grandes, dejan pasar mucho polvo.

La puerta transparente est ligeramente curvada hacia afuera. Tal vez solo se aplica a mi copia.

Metal MUY delgado, muy liviano: si golpeas el vidrio lateral con el dedo, escuchas un traqueteo!

Paredes delgadas, ventiladores ruidosos, no muy confiables, en mi opinin , montajes de HDD, reinicio de botn estpido.

paredes muy delgadas, pero no te sentars en ellas, despues de la instalacin no afecta la carcasa en absoluto. pero parece que todas las madres tienen almohadillas de control en un solo lugar. No hay altavoz en el estuche. Las mallas del filtro son muy grandes, dejan pasar mucho polvo.

La puerta transparente est ligeramente curvada hacia afuera. Tal vez solo se aplica a mi copia.

Metal MUY delgado, muy liviano: si golpeas el vidrio lateral con el dedo, escuchas un traqueteo!

Paredes delgadas, ventiladores ruidosos, no muy confiables, en mi opinin , montajes de HDD, reinicio de botn estpido.

paredes muy delgadas, pero no te sentars en ellas, despues de la instalacin no afecta la carcasa en absoluto. pero parece que todas las madres tienen almohadillas de control en un solo lugar. No hay altavoz en el estuche. Las mallas del filtro son muy grandes, dejan pasar mucho polvo.

La puerta transparente est ligeramente curvada hacia afuera. Tal vez solo se aplica a mi copia.

Metal MUY delgado, muy liviano: si golpeas el vidrio lateral con el dedo, escuchas un traqueteo!

Paredes delgadas, ventiladores ruidosos, no muy confiables, en mi opinin , montajes de HDD, reinicio de botn estpido.