

Constructor Lego Mobile Crane MK II 42009

Estabilizadores mal diseñados Tres pasos para ensamblar Pasos repetitivos

Fall el nio

ver comentario

El funcionamiento de todas las funciones es bastante lento. Lo solucion cambiando la relacion de transmision del motor al sistema (cambi las marchas grandes y pequenas). Se volvi mucho ms rpido para trabajar, pero se necesitan bateras nuevas, es notablemente difcil en motores dbiles.

1. No incluye control remoto 2. Pocos motores incluidos 3. No incluye pilas 4. Agrietamiento cuando se trabaja con una flecha en posiciones extremas (Falta engranaje blanco Engranaje de embrague)