

Wi-Fi adaptador TP-LINK CPE510

no

-El protocolo propietario MAXtream TDMA es peor que Airmax-No se pudo reenviar el panel de administracin a Internet. punto de acceso, la interfaz colg y dej de funcionar, tuve que subirme al techo para reiniciar - a una distancia de 500 metros solo pude exprimir 70 Mbps, que es muy pequeno en comparacin con la Nanostation M5, exprime a 120 Mbps en las mismas condiciones : la tapa es frgil, ni siquiera encaja.

No hay una configuracin de VLAN flexible por puertos (o no lo descubr). Dado que la pieza de hierro tiene dos puertos, sera genial separarlos, entonces sera posible conectar dos redes separadas con un puente sin la ayuda de enrutadores. No hay modo puente, se implementa a travs de un punto de acceso + cliente.

No atrapa nada en modo cliente. Configuro todo segn las instrucciones, pero el resultado de la bsqueda es 0 al menos llora.