

# Mezclador Bosch MFQ 3530

no notado

ninguno

Coste.

Mal modelo, los modelos antiguos como 2107 eran mejores. Por qu fue necesario hacer los nuevos mucho peores? Los batidores en 3530 giran la masa batida hacia adentro y en 2107 hacia afuera y la velocidad de batido es menor para los nuevos. La decepcin con Bosch es completa.