

Bomba sumergible Karcher BP 2 Cistern

no defraud

No

Hecho en China. Muri una semana despues, las tres etapas volaron, el impulsor de plstico se rompi.
O es un defecto de montaje o el plstico est quebradizo.