

Aire acondicionado Electrolux EACS-07HLO/N3

No encontrado.

El principal negativo es el calidad de construccin del mdulo externo El montaje es chino y "torpe".
Despus de la instalacin, traqueteaba y vibraba mucho. Tuve que quitar la cubierta del bloque y pegarla con una esponja. Despus de esta operacin, el ruido desapareci.