

# Aire acondicionado Electrolux EACS-18HLO/N3

No lo encontré.

La principal desventaja es la calidad de construcción del módulo externo. El ensamblaje es chino y "torpe". Después de la instalación, traqueteaba y vibraba mucho. Tuve que quitar la cubierta del bloque y pegarla con una esponja. Después de esta operación, el ruido desapareció.