

Hierro Philips PerfectCare Elite GC 9620

No encontr

La suela apenas se calienta en la plancha, y solo el vapor no es suficiente para planchar telas arrugadas. Me enamor del anuncio de que la tecnologia OptimalTemp en s misma determina el tipo de tela y da la temperatura deseada, pero result que la temperatura simplemente se redujo al mnimo y eso es todo, y esto no es suficiente para planchar incluso camisas cursis.

Simplemente no existen!

Todava no los he encontrado

NO

No

no

La suela est demasiado fra, el agua fluye a menudo, no hay antigoteo sistema.

no encontrado

El cable es muy difcil de esconder en el estuche

Peridicamente, sale agua de l, directamente de la plancha, hay que esperar sobre el balde hasta que fluya todo y solo salga vapor . A veces me quemo las manos (no haba guantes en el botiqun).

No

no

No lo encontr

no

Todava no lo encontr