

Mezclador de edificios Rebir IE-1023A-16/1300

El mango adicional debe estar ms cerca del primer cojinete y en un ngulo de 90 grados (importante) con respecto al principal o ajustable en ngulo, como en los martillos perforadores (perforar y almacenar es ms fcil).

falta de marcha atrs, no noto ajuste suave ni arranque suave... una sola velocidad. peso y dimensiones (bueno, normal para su clase, pero en general es saludable)