

Aspirador Arnica Hydra Rain Plus

Plástico de mala calidad, especialmente en el cubo para las sensaciones táctiles.

Necesita una esquina separada. Bastante engorroso.

El vaso de plástico podría ser un poco más fuerte.

Cable corto que no se rebobina automáticamente. No hay marcas en los tanques para determinar la cantidad de agua vertida, ruidoso, no hay sensor para el final del líquido de lavado (que no es visible en un tanque opaco). Instrucción muy inconveniente.

No

Ya se ha escrito que la espuma escupe más de lo que cubre uniformemente la superficie con ella. Incluso la goma de mascar en la boquilla de lavado a veces es succionada por el orificio de succión, no es conveniente corregirlo periódicamente!

Tamaño. Todo plástico. El cable no se enrolla. NO tiene separador. La función de soplado de aire es un engaño. (Simplemente sopla sobre la aspiradora a través de un filtro HEPA). Rojo: otros no se envían a Rusia, me dijeron en la tienda. (Azul en todos los sitios). El plástico es quebradizo.

Todo esto debe almacenarse en algún lugar..

Mentiras sobre el separador Diseño endeble

Durante la limpieza, la manguera da una descarga eléctrica bastante notable! Las burbujas con detergentes están firmadas en un idioma incomprensible, no está claro qué y por qué usar, al menos qué tipo de pegatinas están pegadas en ruso.). El mango del cepillo de limpieza en húmedo está muy curvado

es bastante incómodo limpiarlo en lugares de difícil acceso. Y en general, se ve un poco frágil, todo el tiempo tengo miedo de golpearlo con algo. Bueno, ocupa mucho espacio, por supuesto.

Instrucciones terribles, es imposible descifrarlo sin medio litro. burbujas de champú, antiespumante y fragancia están firmados en turco, por lo que es difícil entender qué es qué sin un traductor. Los cepillos para la limpieza en húmedo son difíciles de sacar de los tubos. Los tubos se doblan durante la limpieza y el aire entra allí, por lo que se pierde energía. El agua durante la limpieza en húmedo se roca de una manera extraña. La bomba no tiene control electrónico, incluso cuando no hay agua, sigue funcionando. No hay indicación del funcionamiento de la bomba, puede encenderla accidentalmente durante la limpieza.

Tamaño. Todos plásticos. El cable no se enrolla. Sin separador NO hay en I. La función de soplado de aire es un engaño. (Simplemente sopla sobre la aspiradora a través de un filtro HEPA). Rojo: otros no se envían a Rusia, me dijeron en la tienda. (Azul en todos los sitios).

- La conexión de mangueras (para limpieza en seco y limpieza en húmedo) a una aspiradora sin pestillos parece endeble - Una pequeña manguera que conecta el "recipiente" con solución de detergente al compartimiento del motor simplemente se inserta en los agujeros, sin abrazaderas, lo que parece algo frívolo - El control de la potencia de succión solo es posible abriendo el orificio de drenaje en la manguera, será bueno tener además un ajuste de potencia "eléctrico" en la manguera o al menos en la aspiradora body - La solución de lavado no se roca demasiado bien (como si escupiera) - El gatillo de suministro de solución de limpieza simplemente cierra mecánicamente el suministro de solución de la bomba, mientras que la bomba funciona creando una presión del lavado solución en las tuberías. Me parece que esta técnicamente no es la mejor solución (aunque es barata).