

Aspirador Bosch BSN 1701

No se encontraron defectos.

ninguno

Parte del polvo pasa por alto el colector de polvo y se deposita en el filtro delante del motor. Después de la primera sustitución del colector de polvo, también hubo que limpiar el filtro fino. No hay información sobre el conjunto completo.

Parte del polvo pasa por alto el colector de polvo y se deposita en el filtro delante del motor. Después de la primera sustitución del colector de polvo, también hubo que limpiar el filtro fino. Sin bobinado de alambre. Falta la información del embalaje.