

Sierra PROXXON KS 230

motor dbil

Fragilidad del motor.

Ni siquiera tira de las caractersticas declaradas

Fragilidad del motor.

Motor dbil

Fiabilidad, facilidad de mantenimiento.

Sierra "podrida". Es ms, se "pudri" inmediatamente, en el momento, por as decirlo, de aprender a trabajar con l sobre cachivaches. Motor quemado. Consumibles, correa, discos caros.

Motor muy dbil: incluso las piezas pequeas son difciles de cortar!

1. Consumibles muy caros. Mucho!!!2. Despus de un mes de uso, el eje comenz a girar fuertemente.3. Al desmontar, result que solo haba 1 (Uno) rodamiento! 4. El motor tambin se monta sin rodamientos. Los casquillos del motor son de METAL, ni siquiera de bronce.5. Las 1000 horas de trabajo reclamadas son un engao.6. El tablero indicador de sobrecarga est hecho de acuerdo con el milagro de la tecnologa china.7. No hay refrigeracin forzada en el motor.8. El precio de la etiqueta no es adecuado.