

Aspirador Vitek VT-1886

despus de algunos usos, el filtro HEPA se inund con agua sucia, lo que sucedi cuando la aspiradora se volc sobre su parte trasera, y debido a esto comenz a emitir un olor a polvo. No tuvimos tiempo de comprar un filtro en una tienda en una ciudad cercana. 1 de enero de 2017: se contact con los centros de servicio que figuran en el sitio web oficial. orden un filtro por 590 rublos y 150 para la entrega, y no puede realizar un pedido a travs del sitio, pero tuvo que ir al centro de servicio para realizar un pedido y pagar. ahora, que yo sepa, el precio ha subido. puse un filtro nuevo, y not que la aspiradora succiona muy dbilmente, pero lo vimos al principio, solo haba un problema con el filtro, y pens en eso. 2017mar27: el caso es que se nos olvid poner la parte de plstico sobre el filtro hepa.es peligroso levantar el asa del aquafilter, al mismo tiempo, la aspiradora se inclina en la direccin opuesta a levantarla con un mango normal y, aparentemente, el agua se derrama sobre el filtro hepa. en 5).

Sin refinamiento, inunda constantemente el filtro HEPA y debido a esto, la potencia de succin cae un 50% con el agua que sale por la parte trasera de la aspiradora.

Muy dbil, no es conveniente para nada limpiar alfombras.Mximo linleo. la vieja aspiradora era an ms potente.

Ruidoso!, inunda el filtro heppa con agua (quiza esto es lo normal?, el nivel del agua est entre el mnimo y el mximo).

El agua sale cuando la aspiradora se mueve incorrectamente, durante su funcionamiento, por ejemplo, tir de la manguera levantada o volteada de lado, el resultado son alfombras en agua sucia.

Despus de varios usos, el filtro HEPA se inund con agua sucia, qu pas cuando la aspiradora se volc sobre su parte trasera, y debido a esto, comenz a emitir un olor a polvo. no tuvo tiempo de comprar un filtro en una tienda de una ciudad cercana.

Desde el momento de la compra, el cable no se enrolla, el defecto se detect despus de la primera aplicacin.El cable es corto, tiene para cambiar los enchufes. tire

el agua se acumula en la parte sin filtro y sale por el filtro trasero. Me preocupa mucho que pueda sufrir una descarga elctrica.

El cable es muy corto. esponja eliminadora de gotas, que se elimin con instalando una nueva esponja eliminadora de gotas.

An no encontrado.