

Mezclador de obra Zenit ZMS-1600 Profi 834607

el interruptor de marcha descansa, para cambiar es necesario desplazar el eje, es pesado

El 2 da !!! dej de encender. Sin daos externos. Un instrumento nuevo Lo llev al servicio ... Mantuvieron el instrumento durante 12 das y, como resultado, el cable de alimentacin se rebobin con cinta aislante, lo que tom 84 UAH por esto, no es un caso de garanta. Si quiero cambiar a un cable nuevo, tengo que pagar ms y esperar otras dos semanas! El fabricante se niega a responder a la queja. Y ahora el botn tambin est atascado.