

Extractor VENTS 150 M3T K

Los cojinetes del motor crujieron despues de 1 ao de funcionamiento continuo, son muy ruidosos.

El nivel de ruido es simplemente prohibitivo, ni siquiera quiere estar en el bao.

Mala calidad de construccion (construccion)?

Un modelo bastante ruidoso, pero segn tengo entendido crea una buena presin de aire, que es lo que se necesita con ventilacin de tiro inverso.

Productor, segn tengo entendido, Ucrania. El ruido durante la operacin es moderado. El juego del eje longitudinal con el impulsor est presente 2-3 mm, creo que no es aceptable, aunque es posible en esta unidad, me temo que las tapas de los cojinetes eventualmente se rompern durante operacion dinero que desventajas? Un poco ms ruidoso que otros ventiladores, pero no mucho. Despues de todo, no duermas con l :) Por cierto, VENTS tambien tiene ventiladores de 26dB, solo que cuestan un poco ms. A m tambien me gusta este.

Ruido

1. Ruido. Cuando el ventilador est encendido, es difcil escuchar la lavadora durante el ciclo de centrifugado. Aunque no puedes orlo a travs de la pared y la puerta cerrada.2. No hay vlvula de retencion. A veces se puede ver (cuando el ventilador est apagado) como las aspas giran en sentido contrario.

El principal inconveniente es el nivel de ruido. El funcionamiento del ventilador se puede escuchar desde cualquier lugar del apartamento. Planeo desmontar e instalar un modelo ms adecuado.

Cmo se puede arruinar un producto tan simple?Resulta que es posible... mal plstico, descripcin incomprendible del equipo en el paquete y terrible ruido !!!!!