

# Mezclador Vitek VT-1405

porque result que tena boquillas cromadas, comenzaron a despegarse, desafortunadamente no me di cuenta de inmediato y resulta que el pelado se meti en la comida durante la coccin (lo habra sabido de inmediato, no lo he tomado)

Al trabajar (literalmente desde los primeros segundos) por los orificios de ventilacin sale olor a aislamiento quemado