

Martillo perforador Milwaukee PH 30 POWER X

Un caso muy dñil.El primer da, descubr que la fijacin del portabrocas sin llave (en el caso) ya estaba rota. En la primera semana de trabajo, el botn de inicio se atascaba constantemente. Despus de medio ao de trabajo, el interruptor superior se rompi (la propia mscara de plstico). . Les recuerdo: las condiciones en las que trabaja son difciles.