

Cafetera empotrada Bosch CTL 636ES1

Organización interna muy incómoda (no hay compartimento para almacenar café, como en otras cafeteras) Requiere limpieza constantemente (los programas se encienden todos los meses, aunque usamos agua purificada) Electrolux no ha estado tan sucia en tres años: por el constante derrame de café, todas las partes internas están cubiertas con masa húmeda de café, en algunos lugares incluso con moho. La bandeja de goteo está constantemente llena (aunque hay un recipiente especial adicional) y hay agua con torta de café) Todo esto significa que el café se despierta constantemente dentro y se derrama agua, lo cual es antihigiénico y antieconómico El compartimento de granos regularmente "errores": da un mensaje de que está vacío incluso cuando está 3/4 lleno

A menos que las ruedas de molino sean de cerámica en lugar de acero.