

áticos Goodyear Wrangler HP All Weather 235/55 R19

El auto est recorriendo el camino por la tercera temporada de uso!

El auto est recorriendo el camino.

No notado

Ningn especial, la banda de rodadura se atasca en el barro, pero no es AT ni MT igual.. .

No hay especiales, la banda de rodadura se atasca con el barro, pero no es AT ni MT igual...

Precio, para 4 cilindros r16 /215/65 casi 18 mil...

Carretera de llantas.

Tornillos de sujetcin de listones anchos.

Ruidoso, se desgasta rpidamente

Panel lateral blando, para autos pesados, como el mo 4*4 - esto es aparentemente crtico.

Probablemente el precio.

flanco blando

No muy en el barro, un poco ruidoso.

Con una carrera de 20-25 mil km, las ruedas delanteras se desgastaron en un 50% , empec a sentir aquaplaning....