

# **DAC Behringer U-PHORIA UMC204HD**

Al principio jadeaba, resoplaba y grababa de la misma manera. Hasta que supuse sacar del puerto 3.0 al 2.0. Ahora todo est bien, pero los que escribieron los controladores deberan ser azotados.

No encontr las instrucciones en ruso (lo compr en Polonia)! Pero no lo encontr en Internet para este modelo, solo estoy mirando el modelo 204.