

# Humidificador Bork H701

se rompi al da siguiente

Se rompe (o un matrimonio constructivo?), sin motivo aparente

el montaje es de muy mala calidad para ese precio, la cubierta superior cuelga. El cepillo de limpieza de membranas se deshizo despues del primer uso. dej de funcionar despues de 2 meses

consumibles en forma de filtro y el precio

esto nunca ha sucedido incluso despues de una semana de funcionamiento) El soporte Frost Mist se rompi inmediatamente despues de la compra, en relacin con esto no se sostiene Dice en la caja que est diseado para una habitacin de hasta 70m<sup>2</sup>, en el sitio ya son 35m<sup>2</sup>, de hecho no puede manejar ms de 20m<sup>2</sup>. El consumo de agua ronda los 300-400 mm, no 600, como en el sitio No se ve nada a travs del indicador de nivel de agua, porque el material plstico es oscuro, y la cubierta en la parte superior es opaca, por lo que la luz no entra y puedes verla si solo enciendes linternas en la ranura otros humidificadores? Por la noche, llama a la puerta y existe la posibilidad de que en un buen momento no se apague y llene demasiado la sartn 20,000 rublos. Por esa cantidad de dinero, puede comprar 3 humidificadores con una funcionalidad similar y sin jambas.

grande

calidad de construccin, un charco debajo del dispositivo.

nada serio

no not

Agua fluye cuando est apagado. Debe trabajar y consumir el agua que fluye hacia su sumidero, o debe ir a drenar el agua del tanque. El humidificador apagado derram un charco de aproximadamente un litro en 8 horas, estrope el revestimiento del piso debajo de l ... Resulta que al salir de la casa necesita drenar el agua? No inspirador: )

El panel tctil a veces no responde muy bien. La placa blanca en los objetos de la habitacin (y fuera de ella) todava est presente, aunque usamos el filtro normal, recientemente pusimos una nueva escala en el interior, que no es fcil de quitar. (Noto que lo lavo regularmente, pero usamos agua no destilada). Ayer fall en absoluto  
vea los comentarios a continuacin.

Panel de control tctil con proteccin contra el agua dbil