

Secador de pelo Vitek VT-2298 BN

Terrible hedor químico a plástico, 3 meses. el olor no ha desaparecido. simplemente soplando sin calentar.

No encontrado

no encontrado

No