

# SSD OCZ VTR180-25SAT3-960G

no identificado

Compr un SSD, en el paquete sellado original (la costura en el celofn en el plano final de 3 lados). El BIOS lo ve, pero en la columna el orden de arranque del dispositivo, el disco no se reconoce. Windows 8.1 de 64 bits. Tambin en la bandeja, el "explorador" no ve el SSD, aunque el disco duro est cargado con el sistema operativo realmente se muestra, intent cambiar el SATA (conectores) en la placa base el resultado: cero. El SSD apareci en forma de una unidad conectada a travs de un dispositivo USB, el reinicio no dio nada. Escrib al sitio web oficial y respondieron: un caso de garanta, tengo que enviar un producto no conforme dentro de los 15 das, un reemplazo dentro de los 2 das, o un modelo similar u otro con datos tcnicos similares. Enviado por EMC (de lo contrario, al parecer, el destinatario se niega a recibir - no enga).

No hay bloqueo de pestillo de bucle.

Reduce con cargas altas

Despus de la compra por parte de Toshiba, comenzaron a engaar a los compradores

Las desventajas aparecen cuando algo no funciona bien, personalmente no not ningn problema obvio y no obvio.

No veo .

No es la opcin ms barata, pero cada rublo est justificado por los MB que da.

De hecho, no era necesario enfrentarlo.

De ninguna manera.

No .

No es un placer barato , por desgracia.

No.

No

no

No me di cuenta.