

Lnea telefónica Gigaset DA710

No hay ninguna protuberancia en la carcasa, en la que, cuando se monta en la pared, puede colgar el teléfono temporalmente si necesita alejarse del teléfono sin finalizar la llamada.

2 teléfonos seguidos - defectuosos: no suenan en una llamada entrante, incluso "CALL" no está escrito en la pantalla.

Parece que no.

el reloj está atrasado. Probablemente depende del dispositivo específico.

Todavía no lo he notado. Recién comenzada la operación.