

Gabinete Thermaltake Versa H24

La pared trasera no es muy adecuada para una gestión adecuada de los cables. El bulbo podría haber llegado hasta el final.

La instalación de una placa base es INFIERNO Y SODOMIA Poco espacio para cables detrás de la tapa trasera El cable de alimentación de la CPU no se puede tirar detrás de la placa base Los trineos duros cuelgan un poco

- Una ventana en el reverso del tapete. La placa base no coincide con el soporte para el enfriador de la CPU en el ASUS P8P67 m / s, por lo que para cambiar el enfriador, deber quitarse la placa madre Cable de 8 pines para alimentar la placa base en el kit- HDD no se sienta muy apretado en el trineo - El indicador LED es bastante brillante, puede distraer por la noche