

Cambiar D-Link DES-1100-24

no

Cara web con muchos errores + falta de otras opciones de control

Comprado para control remoto. Resulta que después de desconectar el puerto del suscriptor, se pierde la comunicación con el conmutador. Tienes que ir a él y conectarte en el acto.

La interfaz web se ralentiza, pero no es crítica.

No hay soporte para administrar tanto a través de la web como a través de la CLI (hay firmware diferente para cualquiera de los dos). uno o el otro).

Si se pierde la energía, es posible que no arranque! ingresa al modo técnico, y hasta que vaya a la web y presione "reiniciar" - no funciona

Probablemente me gustara la consola, pero esto no nos detendrá a los programadores - wget'om y abra la cara web.

Listo, viene con firmware inoperable: la configuración a veces se restablece a la configuración de fábrica, también se nota después de configurar vlans y apagar / encender la configuración de energía de forma selectiva no funciona, una vlan funciona, la otra funciona mal, todo se soluciona instalando el firmware con el índice B018, no hay otra forma de administrarlo excepto a través de la interfaz WEB, olvdale de SSH y telnet, tampoco hay consola rs232 . La utilidad SmartConsole en realidad solo puede ayudarlo a encontrar el interruptor en la red, ofrece administrarlo a través de la web (configurar solo a través de IE)

la interfaz web es lenta, debe actualizar la página varias veces para cargarla. Los puertos son muy sensibles a las interferencias atmosféricas, lit. no es adecuado para el funcionamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana, una vez a la semana restablece constantemente la configuración al valor predeterminado, el reinicio ayuda. Tal defecto en todo el firmware. de 3 interruptores, 3 restablecen la configuración. des-1100-16 no tiene problema. Al soporte no le importa, dicen abiertamente "compre otro switch"