

RAM AMD R334G1339U1S-UO

no

A 1600 MHz, ms de un DIMM no funciona. Se verific Memtest 5.01 en la madre ASUS H87 PLUS, CPU i7 4770, fuente de alimentacin de 600W. Un DIMM funciona, 2 arrojan errores despus de 10 minutos, 3 despus de 2-3 minutos, 4 casi inmediatamente. Parecen funcionar a una frecuencia de 1333. Revis 20 piezas, el resultado es estable.