

Amoladora Metabo W 9-125 600376010

Este modelo debe hacerse ms colorido, no es caro, pero hace mucho negocio

El principal inconveniente es que no tolera el polvo de hormign, pero Lo compr por esto y Metabo se gan mi corazn con su resistencia al combate. Aqu el final del botn llega muy rpido. Sorprendentemente, parece que la proteccin contra el polvo est en orden.

mala calidad de construccin, errores estructurales

botn de inicio

Al cortar concreto, el reductor se calent demasiado, el lubricante fluy a travs del eje del botn de fijacin para reemplazar el disco, al abrir la caja de engranajes revel que el gato estaba llorando lubricacin all Es peridicamente difcil colocar las orejas de la tuerca en las ranuras del eje, otros fabricantes han visto ms conveniente tuercas de sujecin rpida

Sera posible fabricar una empuadura antivibracin.