

# Aire acondicionado Ballu Olympio BSW-24HN1/OL/15

no

Se estrope sin funcionar ni un verano

dej de funcionar a la semana

Puedo or la unidad exterior. Funciona un poco ms fuerte de lo que pensaba. Cuando las ventanas estn cerradas, todo est bien.

El metal delgado de la carcasa protectora de la unidad exterior y no cubre el radiador por 2 lados, la parte trasera y el lateral. Cuando est activada la funcin de secado, la unidad interior hace mucho ruido y se calienta, no s si debe ser as o no, por primera vez compr un aire acondicionado. La carcasa de la unidad interior est ligeramente curvada alrededor del permetro, pero ante la insistencia de 1,5 metros ya no llama la atencin.

No hay ninguno por este dinero.

La mala calidad de construccin es deprimente, el plstico de la la unidad interior tiene un grosor casi como el papel, hace mucho ruido: durante el enfriamiento rpido, el plstico de la carcasa de la unidad interior vibra,

mala calidad de construccin, sin calefaccin, falla del compresor seis meses despus de la instalacin.

Mal enfriamiento, roto despus de un ao de uso.

no se puede enfriar una habitacin de 24 cuadrados normalmente a una temperatura superior a 27 grados - intenta, sopla aire fro, pero incluso una hora despus de encender la temperatura deseada, no alcanza la temperatura deseada, generalmente guardo silencio sobre la calefaccin: un nombre, es una pena, porque contaba mucho con eso, pero compr con un tetom y no pude probarlo especialmente para calentar inmediatamente despus de la compra. Adems, es muy ruidoso, no lo he medido, por supuesto, pero funciona ms fuerte de lo que afirma el fabricante.

Todava no encontrado. Por el dinero, es una gran opcin.

La unidad interior hace mucho ruido y hace algn tipo de crujido de vez en cuando. el segundo es la psima calidad de construccin: los instaladores sufrieron durante dos horas y torcieron todo a la perfeccin. enfra algo.

muy ruidoso, sobre todo a altas velocidades y en modo calefaccin, la autolimpieza no funciona, las

persianas de direccin del aire estn mal hechas, es casi imposible dirigirlas al techo, y crujen al moverse. El bloque exterior da la vibracin a la pared.