

Capota Elica OM TS BL F/80

tira mal. Segn la descripcin, debe instalarse a una altura de 35 cm por encima de la estufa, pero esto no es realista porque. los gabinetes cuelgan a una altura de 55 cm, si cuelgas 35, se ve muy miserable. Vinieron 2 especialistas, se encogieron de hombros, dicen que no tirar ms fuerte. Para grandes volmenes de habitaciones, es mejor elegir una campana que se instale paralela al plano de la estufa, por lo que hay ms posibilidades de que se salga algo. bueno, es muy ruidoso.

An no me he dado cuenta, aunque puede ser un poco ruidoso, el viejo cap hacia an ms "ruido". probablemente sea tcnicamente imposible aspirar bien el aire y al mismo tiempo ser silencioso ..

Precio, por ese precio sera posible rellenarlo con varios dispositivos electronicos, la superficie que se ensucia fcilmente requiere un cuidado constante

Para equipos de esta clase y su precio es demasiado, a saber:1. Solo tres velocidades lo que no le permite elegir el rendimiento / nivel de ruido requerido para una situacin particular. Muchos competidores ofrecen velocidades 5-6-8-9, lo que elimina este problema, por ejemplo Faber Mirror, tambien se abre automticamente cuando se enciende2. La ausencia de campanas y silbatos electronicos, sin modo de ventilacin de 24 horas, sin control de brillo de retroiluminacin y, de hecho, no hay nada ms que encendido y apagado y tres velocidades3. Inapropiado para el precio. Se deriva de los dos primeros prrafos4. Los parmetros del fabricante estn claramente sobreestimados, es muy conocido en comparacin, tiene sus propios metros cbicos por hora y los decibelios tambien son especialmente fuertes =)))

superficies de trabajo de ceramica, entonces es fcil de quitar grasa de ella.