

# Estacin de bombeo Grundfos Sololift2 CWC-3

Ruidoso Inmediatamente me encontr con un problema, se cuelga intermitentemente. Se enciende y se apaga! Te evita desconectarte de la red y reiniciarlo. Durante un da 3/5 veces. Prob el servicio durante una semana, lo devolv con un veredicto, todo funciona. El problema no est resuelto! Recomiendo comprar el dispositivo en Kharkov !no lo encontr.

Funcion 21841 horas, 3901 inclusiones y se desmoron en un par de das. Alrededor de un mes antes de su muerte, comenz a hacer ruido. A esto no le prest mucha atencin, ya que no hubo fallas en el trabajo, y un buen da comenz a bailar con pandereta, porque se neg a funcionar por un tiempo (y hay archivos importantes con terabytes). Despues de 2 noches de insomnio y un montn de software (tratamientos y diagnsticos), logr extraer todos los archivos al disco de respaldo. En general, un buen disco, pero su confiabilidad es una gran pregunta. |BED comenz despues de 6 aos

Inicialmente lento. Despues de 2 aos, comenzaron a aparecer clsteres defectuosos.

Ninguno

Para ser honesto, no los veo.

Es necesario desactivar el estacionamiento automtico de los cabezales cambiando el firmware interno para una cabeza larga y fiable.

Muri repentinamente

Muere rpidamente

Inicialmente era lento y se usaba ms como un medio de almacenamiento para un lavador de archivos que como una unidad de sistema

Relativamente caro, pero ms barato que la serie roja

Espere hasta que gira, mientras muestra los archivos - espere.

muri despues de un par de aos

baja tolerancia a fallas

Fiabilidad, pequeno recurso con configuraciones de estacionamiento de fbrica

Permaneci todo el tiempo en un externo contenedor, siempre colgado por un segundo o dos en el

primer acceso al disco. Ps prob la velocidad de lectura de toda la superficie, en aproximadamente 10 lugares hay cadas de velocidad a 10-15 mb / s, en un lugar hasta 3 megabytes. Aquellos. No evit el problema, solo me di cuenta desde el principio. Despus de eso, los datos se copiaron con xito. Al copiar, not a veces una disminucin en la velocidad en pelculas y mp3, hubo cadas de 65-90 a 30-40mb / s. Cambi la revisin.

muerto