Aire acondicionado Hitachi RAS-10JH2/RAC-10JH2

-El consumo de energa declarado aqu no se corresponde con la realidad (trampa. Comentario)-No es silencioso-Los filtros no son muy convenientes para quitar e instalar-Toma de aire externa, no est claro si funciona o no... -Indicadores (luces multicolores vacas en la unidad interior, para saber qu significan, debe acceder a las instrucciones en papel. Si tan solo hicieran una pantalla luminosa por ese precio ...)

- 1) Suministro de ventilacin
- 1) No hay retroiluminacin del control remoto (tolerable)2) Control remoto inconveniente. A menudo enciendo el auto-swing, tengo que abrir la puerta y all ya presiono (con tolerancia)

no es la instruccin ms comprensible por ejemplo: hay un sensor que cuenta el tiempo de trabajo y muestra cuando es necesario para limpiar. despus de la limpieza, debe reiniciarse ... durante mucho tiempo en las instrucciones estuve buscando qu botn mantener presionado no hay luz de fondo en la pantalla del control remoto, es un inconveniente cambiar de modo por la noche, y a veces quieres. Aunque, esto es un problema para todos los acondicionadores de aire

- Vibracin propagada a lo largo de la pared desde la unidad exterior- INVERSOR- La ventilacin de suministro es ruidosa- Control inconveniente de la ventilacin de suministro desde el control remoto-No hay retroiluminacin en el control remoto

La alimentacin es muy ruidosa e ineficiente. El control remoto no tiene retroiluminacin, no es realista cambiar algo por la noche, tienes que resaltarlo con tu telfono :)

1) Incluso a bajas velocidades enfra mucho, te da fro, tienes que apagarlo. Despus de 5 minutos, la habitacin se calienta, est caliente: lo enciende y as sucesivamente en un ciclo 2) Suministro / escape: no ayuda, 0 sentido. No lo uso para nada, aunque lo compr solo por eso. Lamentado 10 veces. punto 3) Se debe apagar y se debe bloquear el canal 3) Problemas con la electrnica! Se descubri 3 meses despus de la compra. Como ya se mencion ms de una vez, comienza a enfriarse, despus de lo cual cambia a bajas revoluciones y permanece as durante mucho tiempo. A veces, cuando quiere, puede volver a hacer fro. Apagarlo/encenderlo ayuda a que se enfre.4) Ahora, un ao despus de la compra, la temperatura en la habitacin no desciende por debajo de 26. (No repost, repostarn pronto, actualizar el comentario) 5) No hay retroiluminacin del control remoto (tolerante) 6) Control remoto inconveniente. A menudo enciendo el giro automtico, tengo que abrir la puerta y presionar all ya (tolerante) 7) La unidad externa despus de la lluvia puede zumbar / olfatear mucho, el zumbido se transmite a travs de los canales al apartamento (tal vez solo soy yo)

Todava no.

Ruidoso (no se puede poner encima de la cama)

El suministro de aire es francamente ruidoso e ineficiente campanas

el trabajo no parece tener ninguna deficiencia. No est claro por qu se activ el botn de autolimpieza gruesa despus del invierno. Todos los filtros se limpiaron y desconectaron de la red elctrica. y se encendi la funcin de autolimpieza... todo fue en vano. bueno, apesta despus del invierno con algunas funciones. Tampoco est claro cmo limpiarlo todava. Dado que todos los aos no ser rentable llamar a un maestro de limpieza. No lo usamos tan a menudo. Obviamente es condensacin. Pero no est claro cmo lidiar con esto.

No encontrado

una unidad externa grande

Estoy constantemente confundido si mezclo aire fresco, enciendo los fieltros del techo del apartamento. (Estoy sobrio). El resto no es riqueza, busco la 3ra temporada. Difcil de encontrar de vendedores a la venta. Se agot muy rpidamente en ese momento.

Durante 8 meses. Todava no he encontrado ninguna deficiencia.

No hay retroiluminacin del control remoto, grandes dimensiones de la unidad externa, necesita un orificio grande para tuberas en la pared o dos orificios.