

UPS CyberPower BS850E

La interfaz del programa para la computadora es obsoleta, la pequeña capacidad de la batería incorporada. No incluye instrucciones informativas.

no apto para redes "malas" de baja tensión, requiere un estabilizador adicional

No mantiene encendido el monitor, se dispara la protección y lo apaga. No apaga correctamente la computadora, los programas fallan, los datos se pierden. Cuando enciende la computadora, Windows jura por una terminación incorrecta. Malas instrucciones con información poco confiable e incompleta

Nop, no hay nada malo

S, no hubo ningún inconveniente, ha estado funcionando durante medio año

Nada ha muerto, todo funciona, aunque no ha sido un año todavía

la batería se agota rápidamente

no apto para "malos"