

# DAC RME Fireface UC

Psimo control, apariencia tonta

precio

-Muy pobre soporte multimedia. -Se calienta mucho-Es molesto cambiar el firmware entre Mac y PC. Un poco y no afectar a todo el mundo, pero podra ser... - Moralmente obsoleto y el controlador USB 2.0 da +1,5 milisegundos de retraso al grabar. Es decir, con un bfer de 32 muestras, debe obtener  $32000/44100 = 0,72$  milisegundos de retraso a una frecuencia de muestreo de 44100 Hertz, y esto agrega otros 1,5 milisegundos y resulta realmente 2,3 milisegundos. Pero este es probablemente el problema con todas las interfaces USB.