

Televisor Sony KDL-65W855C

De vez en cuando tengo que reiniciar el anroyd, con el ltimo firmware casi lo olvido.

El firmware an est sin terminar. El men se congela regularmente durante 3-5 segundos. No se pueden conectar los auriculares bluetooth. Solo se instalan aquellas aplicaciones que estn desarrolladas o adaptadas para este televisor, y hay pocas de ellas

Funcionalidad. El firmware es crudo, que incluso est escrito en las instrucciones. No hay funcin de grabacin desde el aire, aunque se declara. Las caractersticas indicadas en la anotacin aqu en Yandex son incorrectas, no hay mucho

no le aconsejo que siga los datos de Yandex. No cuente con el funcionamiento normal de CI+, an no es posible configurarlo correctamente. No hay conversin 2D-3D. Bluetooth con algunos dispositivos simplemente no es configurable (por ejemplo, con auriculares).

Funcional. El firmware es crudo, que incluso est escrito en las instrucciones. No hay funcin de grabacin desde el aire, aunque se declara. Caractersticas, indicado en la anotacin aqu, en Yandex - son incorrectos, no hay mucho - No le aconsejo que siga los datos de Yandex. No cuente con el funcionamiento normal de CI+, an no es posible configurarlo correctamente. No hay conversin 2D-3D. Bluetooth solo se declara, con algunos dispositivos en contacto general