Hierro Braun TexStyle 7 SI 725

Me decepcionaron los fabricantes, la calidad ya no es la misma.

no

Se tarda mucho en enfriarse cuando se apaga automticamente (al principio tema que no funcionara)

En medio del planchado, independientemente de la temperatura, sale un chorro de vapor con partculas de escamas, lo que amenaza con ropa sucia y un aumento significativo del tiempo de planchado

En un minuto, creo que tampoco ser chic hacer vapor, para eso sirven los generadores de vapor, y en general la plancha qued muy contenta

No lo encontr

No lo encontr an.