

# Hierro Braun TexStyle 7 TS 715

no

Todo est bien.

Calidad de construccin, sistema antigoteo deficiente

sin apagado automtico

Todava no encontrado.

Color rosaSin apagado automtico

No.

A pesar de que se agreg agua filtrada, literalmente tres meses despues apareci una capa calcificada, que es casi imposible de limpiar y, por lo tanto, mancha la ropa. Fuga! no siempre, pero en el momento ms innecesario. El suministro de vapor vive su propia vida - para un buen vapor constante, tienes que presionar constantemente el botn.

Color:)

fugas en una posicin horizontal, voraces de electricidad

La plancha se rompi al tercer da de operacin, tal vez fue comprado como regalo y llevado a otra ciudad, tuve que darlo para reparar all, la reparacin cost otros 1500 rublos. Triste.

1 El hierro gotea! Aunque escriben directamente en el estuche que no habr gotas, pero hay goteras en la ropa y justo cuando la plancha est en estado inactivo. 2 El sistema de autolimpieza no es efectivo: ayudar con el polvo, el cabello y otras cosas, pero an no puede eliminar completamente los "chicharrones" de la calcinacin. Con el tiempo, comenzarn a manchar la ropa al plancharla. 3 No hay ningn lugar en la plancha en s donde pueda enrollar el cable despues de que se haya apagado. Lo s, yo mismo eleg esta plancha sin muesca para el cable. Pero result que esto es algo muy prtico. Si hay una muesca, es una ventaja.

casi ninguna (ver comentarios)

color

no las encontr, espero que no existan

cuando hace calor huele mal terriblemente, tuve que ventilar el apartamento