

Reloj Orient EM75002D

La precisión del movimiento tras electrónica o cuarzo puede resultar chocante, el mal enroscado de la corona en la rosca, la ausencia de segundero stop y de indicador de reserva de marcha, lo cual se debe al precio.

Fijación fallida del brazalete . La rosca de la corona atornillada se ha desgastado.

Sujeción de pulsera. Rosca de corona atornillada después de 2 años de uso

Sujeción de pulsera, rosca de corona atornillada

ninguna

Error del diseñador con las asas para sujetar la pulsera Las puntas de las asas son muy anchas y esto estropea la silueta de la caja El chaflanado que llevan en ellas no salva este inconveniente El segundo inconveniente de este modelo, al igual que muchos otros, está en el detalle de sujeción del brazalete a la caja, está troquelado en chapa de acero, esta parte debe ser fundida como eslabones de pulsera

Por su precio, no lo consideraría realmente una desventaja, pero así es vidrio mineral, tenga cuidado con los ataques a jambas, esquinas y otras superficies duras. La calidad del brazalete podría ser un poco mejor y no agite demasiado los brazos, los brazos de este modelo no son muy fuertes, todavía cargan a alguien en la frente!)) Solo automático y sin segundos de parada.