

# SAI Powercom RPT-1500AP Schuko

Huele fuerte a plástico. No solo huele, apesta. Ha pasado la tercera semana de uso, pero el olor casi no ha disminuido. Estoy conmocionado. Incluso el perro no entra en la habitación debido a este hedor. Estoy cansado de sentarme con la ventana abierta, y ya es otoño.

...

He estado jugando con el programa durante mucho tiempo. Un montón de configuraciones diferentes. Y todos quieren probar. Y esto es una pérdida de tiempo)

No sé dónde la gente los encuentra, pero no not nada de eso.

plástico terriblemente maloliente, ha estado funcionando durante un par de semanas, hay todavía un olor característico a plástico en la sala del SAI, se siente que poco a poco va desapareciendo, pero creo que el olor se va a sentir un mes más

durante 2 meses de uso no se ha notado

La todavía se necesita mostrar.

Cero. Simplemente - cero.

Al principio, el precio no convenía.

Es problemático comprender el estado general del dispositivo sin usar software, así que por mi parte te aconsejo que lo pongas justo después de la compra.

Para mí personalmente, una salida de comida más no estará de más. Olor apenas perceptible a barniz o plástico el primer día de funcionamiento.

Cable de alimentación corto y fijo. La PC con Windows Server 2003 no detecta el SAI.

Olor desagradable a plástico y barniz Refrigerador ruidoso El protector contra sobretensiones RJ45 no admite conexión de 1 Gb/s Software torcido.

- No