## Reloj Orient ET0B001B

despegaron por la tarde, se detuvieron hasta la maana, generalmente a las 2-4 de la maana. Al principio, durante 5 meses, funcionaron perfectamente, especialmente revisados: mantuvieron la planta, como est escrito en las instrucciones, durante ms de 40 horas. Y de repente se detuvieron. El modo de uso no ha cambiado para m durante muchos aos: antes de eso us Orient durante 19 aos, sin ninguna queja. Pero no estaba all ... ((

Vidrio mineral: es posible que se raye. Debido a la solidez del brazalete, al caer desde una altura decente, el eje que conecta el brazalete con la caja del reloj se cort, se reemplaz con un trozo de un clip ordinario :) sorprendentemente, result ser mucho ms fuerte que el nativo.

Las instrucciones dicen que no lo deje caer, qutelo mientras conduce una motocicleta, es decir, no son a prueba de golpes!!!