

# Reloj Orient ET0B001B

despegaron por la tarde, se detuvieron hasta la mañana, generalmente a las 2-4 de la mañana. Al principio, durante 5 meses, funcionaron perfectamente, especialmente revisados: mantuvieron la planta, como está escrito en las instrucciones, durante más de 40 horas. Y de repente se detuvieron. El modo de uso no ha cambiado para mí durante muchos años: antes de eso usé Orient durante 19 años, sin ninguna queja. Pero no estaba allí ... ((

Vidrio mineral: es posible que se raye. Debido a la solidez del brazalete, al caer desde una altura decente, el eje que conecta el brazalete con la caja del reloj se cortó, se reemplazó con un trozo de un clip ordinario :) sorprendentemente, resultó ser mucho más fuerte que el nativo.

Las instrucciones dicen que no lo deje caer, que lo mantenga mientras conduce una motocicleta, es decir, no son a prueba de golpes!!!