

# Capota Elica Stripe BL/A/60/LX

Es necesario elegir la campana no solo por su belleza, sino también por el tamaño del tubo de escape. Tena 130. En Elica, la salida era de 150. Antes de conectar, era muy silencioso, después, como resultado de un desajuste de tamaño, se volvió más fuerte. No uso la velocidad 3. Muy poderoso. Tanto es así que saca el aire de las habitaciones. En la habitación contigua, junto a la chimenea comienza a funcionar un tiro inverso, por lo que se huele a quemado.

Los botones táctiles están situados en el cristal y cada toque con manos que no están completamente secas o limpias de productos deja rastros claramente visibles. La segunda queja se refiere al embalaje. Por qué no incluyeron filtros de carbón para recirculación a ese precio? Oh, esta economía total.

De hecho, no aspira aire en absoluto! Más bien, cuando levanta la mano, el aire entra allí, pero el olor de la cocina no se elimina en absoluto. Pero ese no es el principal problema! No es de acero inoxidable. Estaba cubierta de óxido después de la primera limpieza con un trapo. No he podido encontrar por ningún lado de qué material está hecho, pero pienso que a priori era acero inoxidable. Mañana llamaré al centro de servicio y averiguaré qué comprar. No aconsejo a nadie!