

Aspirador Intertool DT-1030

Mucho ruido, no hay filtro, el trapo que est ah se atasca en un minuto, y la aspiradora deja de tirar.

Todo lo que puede ser un inconveniente est en esta aspiradora: un cepillo con cerdas y una banda elstica que salta sobre la superficie y no recoge escombros (un cepillo de otra aspiradora convencional demostr ser mucho mejor). 0 - una bolsa de basura mega-incmoda con una pequea serpiente en la esquina, cosida con la misma tela que el "filtro ", roto despues de dos semanas - inestable (a menudo se cae), despues de lo cual hay que sacudir el filtro.

Muy ruidoso, lo cual es bastante excusable para una aspiradora industrial. Una boquilla separada estara bien para recolectar agua.